

| | |
|--|--|
| | <p>Object: Bockwindmühle Eldena</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern</p> <p>Inventory number: MAY-swp-187</p> |
|--|--|

Description

Diese Reproduktionsfotografie aus dem Bernd-Maywald-Archiv ist laut rückwärtiger Beschriftung ein von Lutz Mohr aus Wieck/Greifswald zur Verfügung gestelltes Repro einer Fotografie aus dem Jahr 1938.

Abgebildet ist die im Jahre 1634 erbaute Bockwindmühle Greifswald-Eldena, ausgestattet mit Segelgatterflügeln, außenliegendem Sackaufzug und einem Bock mit dreifachen Standfinken. Der Stert scheint gleichzeitig als Zugang zum Mühlenkasten gedient zu haben. Die Vordrehung der Mühle wurde mittels Schlittenwinde bewerkstelligt (Auf der Abbildung, kaum erkennbar, unterhalb des Sterts).

Laut Notiz (vom Juni 1981) von Bernd Maywald ist die Mühle 1980 eingestürzt.

In der von Ingo Arlt zusammengestellten Datenbank "Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern" heißt es mit abweichender Jahreszahl und ergänzend:

"Die Originalmühle brach 1972 leider zusammen. Ein Storchennest befand sich Jahre lang noch auf dem alten Bock. Doch die engagierte Bewohner bemühten sich um einen Wiederaufbau ihres Wahrzeichens. 1997 begann dieser endlich und seit 2006 ist die Mühle wieder mit Segelflügeln und einem Mahlgang funktionstüchtig."

Basic data

Material/Technique: S/W Papierabzug / Reproduktionsfotografie
Measurements: 8,4 x 13,5 cm

Events

| | | |
|-------------|------|------|
| Image taken | When | 1938 |
| | Who | |

| | | |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| | Where | Eldena |
| Was depicted | When | |
| | Who | |
| | Where | Bockwindmühle Eldena (Greifswald) |

Keywords

- Mühlensterben
- Photography
- Post mill
- Reproduktionstechnik
- Wiederaufbau

Literature

- Kniesz, Jürgen ; Schrader, Volker (2006): Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Bremen, Seite 40