

	<p>Object: Bockwindmühle Wilhelmsaue</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Bernd Maywald - Mühlenfotografie, Mühlen in Berlin und Brandenburg</p> <p>Inventory number: BRA_22 - BRA_33</p>
--	---

Description

Die Bockwindmühle Wilhelmsaue (OT von Letschin, LK Märkisch-Oderland, Brandenburg), Baujahr 1880, war bis 1956 im Mahlbetrieb und wurde bis 1964 zur Herstellung von Futterschrot genutzt. Die Mühle verfügt über Walzenstuhl, Schrotgang, Quetsche, Sechskantsichter, Reinigung und Spitzgang. Die Bockwindmühle ist eine betriebsfähige Schauanlage.

Bernd Maywald dokumentierte 1988 die Sanierungsarbeiten an der Mühle:

23 - Montagearbeiten von der Drehleiter aus an der Hausrute

24+25 - Mühlensanierung, Arbeitsgerüst an der aufgehenden Seite

27 - Anbringen der Flügel, Montagearbeiten an der Hausrute

28+29 - Aufgehende Seite der Mühle, Montagearbeiten am Flügelkreuz, Bauplatz an der Mühle

22+26+30 - Transport des zweiten Flügels zur Montage an die Mühle

31 - Anbringen der Flügel, der erste Flügel ist montiert, vor der Mühle die drei weiteren Flügel

32 - zwei Helfer beim Anbringen der Flügel (möglicherweise Mitarbeiter der bauausführenden PGH)

33 - fertig sanierte Bockwindmühle mit neuem Flügelkreuz

MAY-811: Flügel an der Seilwinde

MAY-812: Flügelmontage unter Aufsicht von Mühlenbaumeister Helmut Schenke (Mitte)

Basic data

Material/Technique:

Diapositivfilm ORWO; S/W Papierabzüge

Measurements:

60 x 60 mm / 18 x 24 cm

Events

Image taken	When	May 1988
	Who	Bernd Maywald (1936-)
	Where	Bockwindmühle Wilhelmsaue (Letschin)
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Brandenburg

Keywords

- Diapositiv
- Gristmill
- Mill
- Photography
- Post mill
- Sanierung (Bauwesen)

Literature

- Schnelle, Werner; Maywald, Bernd (Fotografien) (1991): Windmühlenbau. Altes Handwerk wiederentdeckt. Berlin