

	<p>Object: Galerieholländerwindmühle Goldberg</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine- online.de</p> <p>Collection: Bernd Maywald - Mühlenfotografie, Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern</p> <p>Inventory number: MVP_02 - MVP_05</p>
--	---

Description

Die Galerieholländerwindmühle Goldberg (LK Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern), Baujahr 1863, war bis 1953 windbetrieben, danach wurde als Antrieb ein Elektromotor genutzt.

Bernd Maywald dokumentierte 1987 die Erhaltungsmaßnahmen, die in den 1980er Jahren durchgeführt wurden. Später, nach der Sanierung (neue Kappe mit Flügelkreuz und Windrose, sowie Galerie) wurden um 2008/10 Ferienwohnungen in der Mühle eingerichtet.

MVP_03 + BM_346: Mühlenachtkant mit Resten der Galerie, Unterbau und Nebenglass, davor im Gras die hölzerne Flügelwelle; diese stammt aus der ehemaligen und heute nicht mehr vorhandenen, benachbarten Galliner Windmühle und befindet sich heute in der Goldberger Mühle

MVP_04 + BM_343 + 393: Sanierungsarbeiten an der Verkleidung des hölzernen Achtkants

MVP_05 + BM_330 + 392: am Windrosenbock der Kappe hängendes Arbeitsgerüst mit Mühlenbauern (der untere ist vermutlich Hans-Jürgen Zecher von der gleichnamigen Mühlenbaufirma) bei der Erneuerung der Außenhaut bzw. Verschindelung

BM_329 + 393 + 347: Mühle in Panoramaansicht

BM_383 + 384: Mühlenbauer Hans-Jürgen und Martin Zecher in der Arbeitspause

Basic data

Material/Technique:

Diapositivfilm

Measurements:

60 x 60 mm

Events

Image taken	When	1987
	Who	Bernd Maywald (1936-)
	Where	Holländerwindmühle Goldberg

Keywords

- Diapositiv
- Kammrad
- Mill
- Photography
- Propulsion
- Sanierung (Bauwesen)
- Smock mill

Literature

- Kniesz, Jürgen ; Schrader, Volker (2006): Mühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Bremen, Seite 50