

	<p>Objekt: Bockwindmühlen Ketzür 1 und 2</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Bernd Maywald - Mühlenfotografie, Mühlen in Berlin und Brandenburg</p> <p>Inventarnummer: BRA_03+04</p>
--	--

Beschreibung

Die Bockwindmühle "Ketzür 1" (OT von Beetzseeheide, LK Potsdam-Mittelmark, Brandenburg) ist die letzte verbliebene von ursprünglich drei Bockwindmühlen in Ketzür. Die Schwarzweißaufnahmen (MAY-290-297) entstanden im April 1978. Im Gegensatz zu den Farbaufnahmen aus dem Jahr 1985, die Bernd Maywald auch für eine Publikation von Werner Schnelle verwendete, ist auf den älteren Aufnahmen noch der bereits zerfallene Windbock "Ketzür 2" (Mühle Garmatter) zu sehen:

MAY-290: Kammrad im Gegenlicht

MAY-291: Eingebrochener Bock mit Resten vom Sterz

MAY-292 + 293: Mehlbalken mit Inschrift

MAY-294: Kammrad und Rutenwelle stark verwittert

MAY-295 + 296: Ruine mit Resten von Hausbaum, Bock und Mühlsteinen

MAY-289 + 297: Ketzür 1 aufgehende Seite / Mondseite mit Sterz

Ketzür 1 im Jahr 1985:

Die Aufnahmen für die Schwarzweißabzüge MAY-773 bis 781 entstanden einige Jahre später, am 30.05.1985 und zeigen das technische Innenleben der teilweise recht ruinösen Mühle:

MAY-773: Doppelkammrad mit ausgekuppelten Stockrad vom Schrotgang

MAY-774: Bütte vom Mahlgang mit Rumpfzeug, Stockrad zum Kammrad; davor rechts - aus der oberen Verankerung "abgestürzter" Flachsichter, darunter Trichter vom Mahlgang

MAY-775 + 780: Links - abgestürzter Flachsichter, vorne - halbe Bütte vom Schrotgang, hinten - Quetsche mit Auslaufrichter und Sackstutzen

MAY-776: Schrotgang mit Trichter, Rumpfzeug und halber Bütte

MAY-777: Kegeleradgetriebe vom Schrotgang zum Zentrifugalsichter (ohne Gehäuse), vorne rechts Auslaufrohr zur Absackung

MAY-778: Elektromotor für windunabhängigen Mahlbetrieb (offener Schleifringmotor)

MAY-779: Mehlbalken mit Hausbaum

MAY-781: Links - Flügelwelle, rechts Aufzugswelle mit Stirn- und Gaffelrad
Farbdias:

BRA_03: Detailaufnahme des Bockes mit Verzierungen an einer Kreuzschwelle

BRA_04: Aufgehende Seite der unsanierten Mühle

Grunddaten

Material/Technik: Diapositivfilm ORWO; S/W Papierabzüge
Maße: 6 x 6 cm / 9 x 14 cm / 18,3 x 24

Ereignisse

Aufgenommen	wann	1978-1985
	wer	Bernd Maywald (1936-)
	wo	Bockwindmühle Ketzür (Beetzsee)

Schlagworte

- Bockwindmühle
- Diapositiv
- Fotografie
- Holzbau
- Mühle
- Mühlentechnik
- Ruine
- Verzierung

Literatur

- Schnelle, Werner; Maywald, Bernd (Fotografien) (1991): Windmühlenbau. Altes Handwerk wiederentdeckt. Berlin