

	<p>Object: Paltrockwindmühle Grünefeld</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Mühlen in Berlin und Brandenburg</p> <p>Inventory number: MAY-swp-255 + 256</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

Die Aufnahmen der Paltrockwindmühle in Grünefeld bei Nauen wurden von Mühlenexperten Bernd Maywald im September 1976 angefertigt und mit dem Vermerk "abgerissen" in seiner Mühlenkartei geführt.

Bis auf Fundamentreste weist heute nichts mehr auf die Paltrockwindmühle hin, die vom führenden Paltrockmühlenbauer Karl Kühl vermutlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde.

255: Landschaftsprägende Position auf einer Anhöhe - Windwand der ruinösen Mühle

256: Marode Mondseite mit Windrose

Basic data

Material/Technique: S/W Papierabzüge

Measurements: 9 x 12 cm

Events

Image taken	When	September 1976
	Who	Bernd Maywald (1936-)
	Where	Paltrockmühle Grünefeld

[Relation to person or institution]	When	
	Who	Karl Kühl Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik

Where

Keywords

- Cultural heritage management
- Holzbau
- Mühlensterben
- Paltrochwindmühle
- Photography
- Ruins