

	<p>Objekt: Bockwindmühle Marxdorf (Elbe-Elster)</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Mühlen in Berlin und Brandenburg</p> <p>Inventarnummer: MAY-swp-401-402</p>
--	--

Beschreibung

Im Jahr 1975 dokumentierte Bernd Maywald den ruinösen Zustand der Bockwindmühle Marxdorf (Uebigau-Wahrenbrück im Elbe-Elster-Kreis). Der Windbock war mit zwei Kammrädern auf der Flügelwelle ausgestattet. Die Anlage wurde nicht erhalten und zerfiel.

Grunddaten

Material/Technik: S/W Papierabzüge
Maße: ca. 9 x 14 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1975
wer Bernd Maywald (1936-)
wo Marxdorf (Uebigau-Wahrenbrück)

Schlagworte

- Bockwindmühle
- Denkmalschutz
- Fotografie
- Holzbau
- Kammrad
- Mühlensterben
- Ruine