

	<p>Objekt: Bockwindmühle Paplitz</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaefsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Mühlen in Berlin und Brandenburg</p> <p>Inventarnummer: MAY-swp-494 + 792</p>
--	--

Beschreibung

Die Reste der Bockwindmühle in Paplitz fotografierte Mühlenexperte Bernd Maywald am 09.07.1973. Die Aufnahme zeigt im Vordergrund einen Läuferstein, rechts daneben einen Bodenstein, dahinter der teilummauerte Bock mit Hausbaum und Hammer. Der s/w-Abzug zeigt einen Ausschnitt des Farbbildes.

Grunddaten

Material/Technik: S/W- und Farbpapierabzug
Maße: 10,3 x 13 cm (S/W) / 16,8 x 23,8 cm (Farbe)

Ereignisse

Aufgenommen	wann	09.07.1973
	wer	Bernd Maywald (1936-)
	wo	Paplitz (Baruth/Mark)

Schlagworte

- Bockwindmühle
- Denkmalschutz
- Fotografie
- Holzbau
- Mühlensterben
- Mühlstein
- Ruine