

	<p>Object: Bockwindmühle Tauer</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaefsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Mühlen in Berlin und Brandenburg</p> <p>Inventory number: MAY-swp-798 - 804</p>
--	--

## Description

Am 22.10.1985 fotografierte Mühlendokumentar Bernd Maywald die ruinöse Bockwindmühle in Tauer im Spree-Neiße-Kreis:

798: Verankerung des Hausbaums mit den Standfinken des Mühlbocks und dem Sattel für den Mühlkasten

799 + 801: Sicht auf den Bock, von der Mondseite mit Sterz

800: Sicht auf den Bock, abgehende Seite

802: Schwellenbalken mit Standfinken

803: Gesamtansicht der ruinösen Mühle (Windwand und aufgehende Seite)

804: Verkeilter Sattel am Hausbaum mit Standfinken

Die Bockwindmühle steht unter Denkmalschutz (Denkmaldatenbank - OBJ-Dok-Nr.: 09125340).

## Basic data

Material/Technique:	S/W Papierabzüge
Measurements:	ca. 13 x 18 cm

## Events

Image taken	When	October 22, 1985
	Who	Bernd Maywald (1936-)
	Where	Tauer

## Keywords

- Cultural heritage management
- Holzbau
- Mühlensterben
- Photography
- Post mill
- Ruins