Object: Bockwindmühle Wernicke in Drosa

Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5
14469 Potsdam
0331 - 55 06 851
geschaeftsstelle@muehlenvereineonline.de

Collection: Mühlen in Sachsen-Anhalt

Inventory MAY-swp-170 - 178
number:

Description

Die Mühle Wernicke wurde 1827 auf dem Standort einer zuvor abgebrannten Mühle erbaut, bis 1972 (zuletzt mit Elektromotor) betrieben und 1979 abgebrochen, um einem Eigenheim Platz zu machen. Sehr exponierter Standort auf dem Mühlenberg im Süden über der Ortslage. Ehemals Jalousieflügel, Mahl- und Schrotgang, Walzenstuhl, 2 Sichtmaschinen, stehende Mischmaschine, Elevatoren, Aufzug.

Bernd Maywald fotografierte Ansichten der Mühle im Juni 1977:

Bild MAY-swp-170 ist eine Ausschnittvergrößerung aus Bild MAY-swp-174 (s. dort). Bild MAY-swp-171 zeigt das Ende des Stertzbalkens mit der Krühwinde. Das Griffstück der Handkurbel war in das große Stirnrad hineingeschoben und inzwischen festgerostet, somit konnte die Kurbel nicht mehr betätigt werden.

Bild MAY-swp-172 zeigt ein Stück des Stertzbalkens mit eisernem Schrick sowie der Krühwinde. Im Vordergrund ist die Aufgangstreppe zu erkennen.

Bild MAY-swp-174 zeigt die Mühle als Dominante der Landschaft aus westlicher Richtung.

Die letzten Aufnahmen der Bockwindmühle Drosa vor ihrem Abriss wurden von Dietmar Teschke im Sommer 1979 aufgenommen und als Reproduktionen dem Mühlenarchiv von Bernd Maywald zur Verfügung gestellt:

Bild MAY-swp-173 zeigt die Mühle kurz vor dem Abbruch aus südwestlicher Sicht. Bei der Person, die links neben der Mühle im Gras steht, handelt es sich vermutlich um den Käufer des Grundstücks, der die Mühle beseitigen wird, um dort zu bauen.

Bild MAY-swp-175 zeigt die Mühle zu Beginn der Abbrucharbeiten, aus östlicher Richtung. Zwei Personen sind damit beschäftigt, Mahl- und Schrotgang auseinanderzunehmen und die Teile mit einem Kettenzug herunterzulassen. Die Läufersteine und ein Stockgetriebe liegen

bereits auf dem Mühlenberg.

Bild MAY-swp-176 zeigt die Mühle aus westlicher Richtung.

Bild MAY-swp-178 ist ähnlich Bild MAY-swp-175, nur ist hier der Standpunkt des Fotografen etwas weiter südlich.

[Torsten Neitzel]

Basic data

Material/Technique: S/W Papierabzüge Measurements: ca. 10 x 15 cm

Events

Image taken When June 1977

Who Bernd Maywald (1936-)

Where Drosa

Image taken When 1979

Who

Where Drosa

Keywords

- Holzbau
- Mühlensterben
- Mühlstein
- Photography
- Post mill