

| | |
|--|--|
| | <p>Tárgyak: Mühlenexkursion - Bockwindmühle Libehna 1</p> <p>Intézmény: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine- online.de</p> <p>Gyűjtemények: Mühlen in Sachsen-Anhalt</p> <p>Leltári szám: MAY-swp-758</p> |
|--|--|

Leírás

Auf dem Bild MAY-swp-758 ist die Mühle Libehna 1 mit der Mondseite zu sehen. Das Bild wurde am 25.09.1982 im Rahmen der Exkursion des "Mühlenaktivs" von Bernd Maywald aufgenommen. Man sieht deutlich die Spuren des Verfalls an der Verkleidung der Mühle, am desolaten Flügelkreuz und den fehlenden Türen und Luken. Der Fotograf stand vermutlich an der Ortsverbindungsstraße zwischen Libehna und Repau. [Thorsten Neitzel]

Alapadatok

Anyag/ Technika: S/W Papierabzug
Méretek: 10,5 x 14,9 cm

Események

| | | |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Felvétel készítése | mikor | 1982. szeptember 25. |
| | ki | Bernd Maywald (1936-) |
| | hol | |
| Ábrázolt hely | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Bockwindmühle Libehna 1 |

Kulcsszavak

- Bockwindmühle
- Denkmalschutz

- Exkursion
- Holzbau
- fényképezés