

	<p>Object: Bockwindmühle Oberoderwitz - Neumann Mühle</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Mühlen in Sachsen</p> <p>Inventory number: MAY-swp-468 - 486</p>
--	---

Description

"Die Neumannmühle ist die jüngste von drei erhaltenen Bockwindmühlen in Oderwitz. Ursprünglich wurde die Mühle um 1850 im böhmischen Ullersdorf errichtet. Allerdings wurde sie 1867 mithilfe von 18 Pferdegespannen zu ihrem jetzigen Standort auf dem 386 Meter hohen Kühnlsberg transportiert.

Die Flügel der Mühle sind je neun Meter lang und 750 Kilogramm schwer. Über im Boden eingelassene Schienen kann das Flügelrad in den Wind gedreht werden. Insgesamt verfügt die Mühle über ein Fassungsvermögen von 5.000 Kilogramm Korn. Eine Backstube befand sich im angrenzenden Mühlenhaus.

1956 wurde die Mühle außer Dienst gestellt. 1991 wurde die Neumannmühle zusammen mit der Berndtmühle und der Birkmühle mit dem Europa-Nostra-Preis für herausragende Leistungen im Bereich der Erhaltung von Kulturerbe ausgezeichnet. Sie kann heute von Touristen besichtigt werden." [[https://de.wikipedia.org/wiki/Neumannm%C3%BChle_\(Oderwitz\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Neumannm%C3%BChle_(Oderwitz))]

Für die Neumannmühle existieren Fotografien aus den Jahren 1977, 1984, 1992 und nicht datierte, aber sicher vor 1977 entstandene Aufnahmen.

Im September 1977 wurden die Außenaufnahmen 470, 472 und 473 vermutlich von Bernd Maywald gemacht. Zu sehen ist der gusseiserne englische Wellkopf mit Resten der Flügelruten; abgehende- und Mondseite der von Schafen umgebenen Bockwindmühle, die mit ihren Ausbauten und bodenlanger Verbretterung an eine Paltrockmühle erinnert; Detail der Verschalung.

Die Innenaufnahmen wurden am 10. Oktober 1984 angefertigt und dokumentieren eine eher ungewöhnliche Bestückung von drei (!) Kammrädern auf einer Flügelwelle, die über Stockräder Mahl- bzw. Schrotgänge, oder auch eine Getreidequetsche (Bild 483 + 485), - sowie über ein weiteres hochgelagertes kleineres Kammrad (MAY-swp-479) auch einen Bremsfahrstuhl antreiben können. MAY-swp-468 zeigt einen geöffneten Sechskantsichter

mit drei Sackstutzen. Bild 481 zeigt die Presse (Bremse) am mittleren Kammrad. Bild 482: Mischkiste, Bild 484 ist auf dem Sichterboden entstanden und zeigt den Spurbalken eines darüber liegenden Steinganges.

MAY-swp-474 und 475 sind Reproduktionen (unbekannter Urheberschaft) von älteren Aufnahmen, da hier noch Teile der Volljalousieflügel zu erkennen sind.

Die beiden Farbaufnahmen der restaurierten Neumannmühle von 1992 wurden von Udo Boden aufgenommen.

Basic data

Material/Technique: S/W Papierabzüge / PE-Farbabzüge
Measurements: 10,5 x 14,8 cm / ca. 9 x 13 cm

Events

Image taken	When	September 1977
	Who	Bernd Maywald (1936-)
	Where	
Image taken	When	October 10, 1984
	Who	Bernd Maywald (1936-)
	Where	
Was depicted	When	
	Who	
	Where	Neumannmühle Oberoderwitz

Keywords

- Fotoreproduktion
- Mühlentechnik
- Photography
- Post mill

Literature

- Maywald, Bernd; Saalbach, Albrecht; Wagenbreth, Otfried; Kulturbund der DDR (Hrsg.) (1982): Wind- und Wassermühlen als technische Denkmale : d. Mühlen in Geschichte u. Gesellschaft. Berlin, Seite 45
- Wagenbreth, Otfried; Düntzsch, Helmut; Tschiersch, Rudolf; Wächter, Eberhard (1994): Mühlen: Geschichte der Getreidemühlen ; technische Denkmale in Mittel- und Ostdeutschland ; mit 36 Tabellen. Leipzig, Stuttgart, Seite 292