

	<p>Objekt: Paltrockmühle Rödgen</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaefsstelle@muehlenvereine- online.de</p> <p>Sammlung: Mühlen in Sachsen</p> <p>Inventarnummer: MAY-swp-574 + 575</p>
--	---

Beschreibung

Am 17.4.1977 fotografierte Mühlenexperte Bernd Maywald die stark ruinöse Paltrockmühle in Rödgen bei Leipzig, erbaut 1927. Im Jahr 1991 wurde die Mühle abgebrochen. Ein Teil der Mühlentechnik wurde in der Paltrockwindmühle Parey verbaut.

MAY-swp-574 zeigt die Mühle von Wind- und aufgehender Seite; die Windrose fehlt, die Bilau'schen Ventikantenflügel mit Drehheck sind stark beschädigt.

MAY-swp-575 zeigt die Mühle frontal von der Windseite mit beschädigtem Witterungsschutz.

Grunddaten

Material/Technik: S/W Papierabzüge
Maße: 9,1 x 14 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 17.04.1977
wer Bernd Maywald (1936-)
wo Rödgen (Delitzsch)

Schlagworte

- Fotografie
- Mühlensterben
- Paltrockwindmühle
- Ventikantenflügel

Literatur

- Maywald, Bernd; Saalbach, Albrecht; Wagenbreth, Otfried; Kulturbund der DDR (Hrsg.) (1982): Wind- und Wassermühlen als technische Denkmale : d. Mühlen in Geschichte u. Gesellschaft. Berlin, Seite 50
- Wagenbreth, Otfried; Düntzsch, Helmut; Tschiersch, Rudolf; Wächter, Eberhard (1994): Mühlen: Geschichte der Getreidemühlen ; technische Denkmale in Mittel- und Ostdeutschland ; mit 36 Tabellen. Leipzig, Stuttgart, Seite 283