

	<p>Objekt: Bockwindmühle Wiedemar - Schulzemühle</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Mühlen in Sachsen</p> <p>Inventarnummer: MAY-swp-677</p>
--	--

## Beschreibung

Der ruinöse Zustand der Schulzemühle wurde von Bernd Maywald im November 1976 festgehalten. Das Dach des Windbocks liegt offen, die Flügel fehlen, nur der gusseiserne Wellkopf mit den eisernen Bruststücken ist noch vorhanden. Die Verbretterung ist teilweise weggebrochen. Der Bock ist teilumbaut.

## Grunddaten

Material/Technik: S/W Papierabzug  
Maße: 9 x 12 cm

## Ereignisse

Aufgenommen wann Oktober 1976  
wer Bernd Maywald (1936-)  
wo  
Wurde wann  
abgebildet  
(Ort)  
wer  
wo Schulzemühle Wiedemar

## Schlagworte

- Bockwindmühle
- Fotografie

- Holzbau
- Mühlensterben

## Literatur

- Wagenbreth, Otfried; Düntzsch, Helmut; Tschiersch, Rudolf; Wächter, Eberhard (1994):  
Mühlen: Geschichte der Getreidemühlen ; technische Denkmale in Mittel- und  
Ostdeutschland ; mit 36 Tabellen. Leipzig, Stuttgart, Seite 285