

	<p>Object: Bockwindmühle Wiedemar - Schulzemühle</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Mühlen in Sachsen</p> <p>Inventory number: MAY-swp-677</p>
--	--

Description

Der ruinöse Zustand der Schulzemühle wurde von Bernd Maywald im November 1976 festgehalten. Das Dach des Windbocks liegt offen, die Flügel fehlen, nur der gusseiserne Wellkopf mit den eisernen Bruststücken ist noch vorhanden. Die Verbretterung ist teilweise weggebrochen. Der Bock ist teilumbaut.

Basic data

Material/Technique: S/W Papierabzug
Measurements: 9 x 12 cm

Events

Image taken	When	October 1976
	Who	Bernd Maywald (1936-)
	Where	
Was depicted	When	
	Who	
	Where	Schulzemühle Wiedemar

Keywords

- Holzbau
- Mühlensterben
- Photography
- Post mill

Literature

- Wagenbreth, Otfried; Düntzsch, Helmut; Tschiersch, Rudolf; Wächter, Eberhard (1994):
Mühlen: Geschichte der Getreidemühlen ; technische Denkmale in Mittel- und
Ostdeutschland ; mit 36 Tabellen. Leipzig, Stuttgart, Seite 285