

	<p>Objekt: Rumford- und Kammeröfen in der Heinitzstraße in den 1980er Jahren</p> <p>Museum: Museumspark Rüdersdorf Heinitzstr. 9 15562 Rüdersdorf bei Berlin 033638/799797 kasse@museumspark.de</p> <p>Sammlung: Fotografien Kammerofen - Rumfordöfen - Bohlenbinderdachhaus (FW)</p> <p>Inventarnummer: FW 65</p>
--	--

Beschreibung

Die Fotografie zeigt die Heinitzstraße in Rüdersdorf bei Berlin. Auf der linken Seite des Bildes sind Teile des Rumfordofens I zu sehen. Auf der rechten Seite befindet sich Rumfordofen II und die Zirkelbogenbrücke, die zum Schachtofen heranführt. Dazwischen erkennt man die Eingänge zum Kammerofen.

Bis Ende der 1970er Jahre war die Heinitzstraße noch belebt. Es gab hier Wohnhäuser mit kleinen Gärten und Verwaltungsgebäude der VEB Kalk-, Zement- und Betonwerke. Durch die Erweiterung des Tagesbaus mussten die Anwohner:innen der Heinitzstraße umgesiedelt werden. Seitdem verwaiste die Straße. An den Rumford- und Kammeröfen erkennt man, dass diese lange Zeit nicht mehr erneuert wurden und Schäden im Mauerwerk aufweisen.

Das Foto wurde in den 1980er Jahren aufgenommen.

Grunddaten

Material/Technik: Fotografie
Maße: 13 x 18 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	1980
	wer	VEB Rüdersdorfer Kalk-, Zement- und Betonwerk
	wo	Rüdersdorf bei Berlin

Schlagworte

- Fotografie
- Gebäude
- Kalkofen
- Schaden