

	<p>Objekt: Rohrboden der Roggenmühle</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Mühlen der Osthafenmühle Berlin</p> <p>Inventarnummer: o. Inv.</p>
--	--

Beschreibung

Im Vordergrund ist die dreifache Mehlsammelschnecke zu sehen. Der Rohrbau kommt von den Sichern herab. Durch die verschiedenen eisernen Förderschnecken ist erkennbar, dass in jüngster Zeit Umbauten stattgefunden haben.

Das Foto des Rohrbodens wurde am Wochenende gemacht, die Mühle war zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb.

Aus dem Privatbesitz von Jürgen Wolf.

Grunddaten

Material/Technik: Farbpapierabzug
Maße: 13 x 9 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	1990
	wer	Jürgen Wolf
	wo	Berlin
Wurde abgebildet (Akteur)	wann	
	wer	VEB Osthafenmühle
	wo	

Schlagworte

- Fotografie
- Förderschnecke
- Mühle
- Roggenmühle
- Rohrboden (Mühlentechnik)