

	<b>Objekt:</b> Sichterboden (vom Standort Mehlsichter aus)
	<b>Museum:</b> Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de
	<b>Sammlung:</b> Mühlen der Osthafenmühle Berlin
	<b>Inventarnummer:</b> o. Inv.

## Beschreibung

Das Foto des Sichterbodens der Roggenmühle wurde vom Standort des damals nicht mehr existierenden Mehlsichters aufgenommen. An der Decke befindet sich die zentrale Antriebswelle. Die herabhängenden Triebreimen sind zu dieser Zeit immer Reserveriemen für den schnellen Wechsel bei laufendem Betrieb.

Die Aufnahme entstand am Wochenende, daher ist der Boden nicht „betriebssauber“.

Aus dem Privatbesitz von Jürgen Wolf.

## Grunddaten

Material/Technik: Farbpapierabzug  
Maße: 13 x 9 cm

## Ereignisse

Aufgenommen	wann	1990
	wer	Jürgen Wolf
	wo	Berlin
Wurde abgebildet (Akteur)	wann	
	wer	VEB Osthafenmühle
	wo	

## Schlagworte

- Fotografie
- Mühle
- Plansichter
- Roggenmühle
- Transmissionsriemen