

	<p>Objekt: Blick auf das Zementwerk I</p> <p>Museum: Museumspark Rüdersdorf Heinitzstr. 9 15562 Rüdersdorf bei Berlin 033638/799797 kasse@museumspark.de</p> <p>Inventarnummer: FZW I 3</p>
--	---

Beschreibung

Die Fotografie zeigt das Zementwerk I in Rüdersdorf bei Berlin. Im Hintergrund sind die Schornsteine des Zementwerks II zu sehen. Zementwerk I wurde 1886 gebaut und sukzessiv umgebaut und vergrößert. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Zement in Schachtöfen gebrannt. Später wurden diese durch Drehrohröfen ersetzt. Schlussendlich verfügte das Zementwerk über neun Drehrohröfen, die u.a. eine Länge von 20 Metern und 1,80 Metern Durchmesser hatten.

Direkt am Mühlenfließ gelegen nutzte das Zementwerk die Wasserwege. In Kähnen wurde Rohmaterial angeliefert sowie der fertige Zement abtransportiert.

Grunddaten

Material/Technik: Fotografie
Maße: 13 x 18 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1955
wer VEB Rüdersdorfer Kalk-, Zement- und Betonwerk
wo Rüdersdorf bei Berlin

Schlagworte

- Fluss
- Fotografie
- Zementwerk

Literatur

- Köhler, Eva (1994): Rüdersdorf. Die Kalkhauptstadt am Rande Berlins. Berlin, Seite 135