

| | |
|--|---|
| | <p>Objekt: Sichterboden Roggenmühle</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Mühlen der Osthafenmühle Berlin</p> <p>Inventarnummer: ACC 001/2010/03</p> |
|--|---|

Beschreibung

Das Bild zeigt den Sichterboden der Roggenmühle beim Ausbau der Einlaufbänke. Die neun Plansichter sind nicht mehr vorhanden, da sie verkauft wurden. Zu sehen ist der Moment vor der Verladung der Maschinenteile, die sorgfältig nach Zusammengehörigkeit abgelegt wurden.

Grunddaten

Material/Technik: Farbpapierabzug von Kleinbildnegativ
Maße: 13 x 9 cm

Ereignisse

Aufgenommen wann 1996
wer Jürgen Wolf
wo Berlin

Wurde
abgebildet wann
(Akteur)

wer VEB Osthafenmühle
wo

Schlagworte

- Mühle
- Mühlentechnik

- Plansichter
- Roggenmühle