

	<p>Objekt: Wetzig: zerlegte Transmissionsteile (fehlende Glasecke)</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Fotografien der Fa. A. WETZIG</p> <p>Inventarnummer: 1MMW F-200a</p>
--	---

Beschreibung

Bei dieser Aufnahme handelt es sich um eine Werkfotografie. Zu sehen sind zerlegte Transmissionsteile mit Lagergrundplatte und Ringschmierlager. Sie sind aus Gusseisen, Stahl und Lagerbronze gefertigt.

Vom Trägermedium fehlt eine Glasecke, jedoch ohne Inhaltsverlust.

Grunddaten

Material/Technik:	Glasplattennegativ
Maße:	24 x 18 cm

Ereignisse

Hergestellt	wann	1920-1930
	wer	A. Wetzig, Eisengiesserei und Maschinenfabrik für Mühlenbau
	wo	

Schlagworte

- Fotografie
- Maschinenfabrik
- Mühlenbau