

	<p>Objekt: Wetzig: Ringschmierlager im Mauerkasten</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Fotografien der Fa. A. WETZIG</p> <p>Inventarnummer: 1MMW F-215</p>
--	---

Beschreibung

Bei dieser Aufnahme handelt es sich um eine Werkfotografie: Sie zeigt ein Ringschmierlager im Mauerkasten. Es besteht aus Gusseisen, Stahl und Lagerbronze.

Die Fotografie ist leicht beschädigt bzw. weist Altersflecken auf.

Grunddaten

Material/Technik: Glasplattennegativ
Maße: 24 x 18 cm

Ereignisse

Hergestellt wann 1920-1930
wer A. Wetzig, Eisengiesserei und Maschinenfabrik für Mühlenbau
wo

Schlagworte

- Fotografie
- Maschinenfabrik
- Mühlenbau