Objekt:	Wetzig: zerlegtes Ringschmierlager
Museum:	Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de
Sammlung:	Fotografien der Fa. A. WETZIG
Inventarnummer:	1MMW F-217

Beschreibung

Bei der Aufnahme handelt es sich um eine Werkfotografie. Zu sehen ist ein langes zerlegtes Ringschmierlager sowie ein gleiches, kompaktes. Sohlplatten dienen als Fundament. Die Elemente bestehen aus Gusseisen, Stahl und Lagerbronze.
Die Fotografie ist leicht beschädigt bzw. weist Altersflecken auf.

Grunddaten

Material/Technik:	Glasplattennegativ
Maße:	24 x 18 cm

Ereignisse

Hergestellt	wann	1920-1930
	wer	A. Wetzig, Eisengiesserei und Maschinenfabrik für Mühlenbau
	wo	

Schlagworte

- Fotografie
- Maschinenfabrik
- Mühlenbau