

	<p>Object: Wetzig: zerlegtes Ringschmierlager</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Fotografien der Fa. A. WETZIG</p> <p>Inventory number: 1MMW F-217</p>
--	--

Description

Bei der Aufnahme handelt es sich um eine Werkfotografie. Zu sehen ist ein langes zerlegtes Ringschmierlager sowie ein gleiches, kompaktes. Sohlplatten dienen als Fundament. Die Elemente bestehen aus Gusseisen, Stahl und Lagerbronze. Die Fotografie ist leicht beschädigt bzw. weist Altersflecken auf.

Basic data

Material/Technique: Glasplattennegativ
Measurements: 24 x 18 cm

Events

Created When 1920-1930
 Who A. Wetzig, Eisengiesserei und Maschinenfabrik für
 Mühlenbau
 Where

Keywords

- Machine factory
- Mühlenbau
- Photography