Objekt:	Dachgeschoss einer Großmühle
Museum:	Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de
Sammlung:	Fotografien der Fa. A. WETZIG
Inventarnummer:	1MMW F-226

Beschreibung

Diese Aufnahme zeigt den Reinigungsboden mit drei doppelten Aspirateuren im Dachgeschoss einer Großmühle. Rechts im Bild ein Rezipient, der zu einer pneumatischen Getreideförderanlage gehört. Der Transport von Schüttgütern findet hier also mittels Über- oder Unterdruck durch Rohre oder Schläuche statt.

Grunddaten

Material/Technik:	Glasplattennegativ
Maße:	24 x 18 cm

Ereignisse

Aufgenommen	wann	1930
	wer	
	wo	

Schlagworte

- Fotografie
- Getreidereinigung
- Großmühle