

	<p>Object: Bockwindmühlen Badeleben und Belsdorf</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Collection: Bernd Maywald - Mühlenfotografie, Mühlen in Sachsen-Anhalt</p> <p>Inventory number: SAN_09+10</p>
--	---

Description

Die Bockwindmühlen Badeleben und Belsdorf (Badeleben: Ortsteil der Gemeinde Völpke, Belsdorf: bei Wefensleben, beide LK Börde, Sachsen-Anhalt).

09 - Gesamtansicht der einsturzgefährdeten Bockwindmühle, 1988 infolge starker Schäden am Bock umgestürzt, Reste der Mühle liegen am alten Standort

023 - Die Schwarzweißaufnahme entstand elf Jahre zuvor, im September 1977. Die Schräglage der Mühle ist bereits unübersehbar.

"Die Mühle aus dem 19. Jh., ursprünglich mit Jalousieflügeln ausgestattet, wurde in den 1960er Jahren stillgelegt. 1988 eingestürzt (nördlicher Schwellenkopf war ausgefault, Bockstrebe hat sich aus diesem herausgeschoben, bis die Mühle gekippt ist). Resttechnik, die in den 1980er Jahren noch erhalten war: Reste von Mahl- und Schrotgang, Sackaufzug, mit Stirnrad von der Rutenwelle angetrieben, Transmissionen." (lt. Thorsten Neitzel)

10 - Mühle Krebs, März 1987 infolge schwerer Schäden an den Schwellen des Bocks eingestürzt

Basic data

Material/Technique:	Kleinbilddiapositiv auf Glasträger geklebt / S/W Papierabzug
Measurements:	60 x 60 mm (Glasträger) / 8,8 x 13,7 cm (PA)

Events

Image taken	When	January 1987
	Who	
	Where	Badeleben
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Saxony-Anhalt

Keywords

- Diapositiv
- Mill
- Mühlensterben
- Photography
- Post mill