

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Objekt: Wetzig: Schrotmühle im geschlossenen Zustand</p> <p>Museum: Historische Mühle von Sanssouci<br/>Maulbeerallee 5<br/>14469 Potsdam<br/>0331 - 55 06 851<br/>geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de</p> <p>Sammlung: Fotografien der Fa. A. WETZIG</p> <p>Inventarnummer: 1MMW F-486</p> |
|--|--|

## Beschreibung

Auf dieser Werkfotografie ist eine Schrotmühle zu sehen. Es handelt sich um einen Vertikalgang, wie er z. B. für landwirtschaftliche Betriebe verwendet wurde. Die leicht zu öffnende Vorderwand trägt den festen Stein, ähnlich wie ein Bodenstein, so dass die Feineinstellungen und die Herausnahme zum Schärfen der Mahlsteine leicht zu bewerkstelligen sind. Die Zufuhr des Getreides geschieht über den oben aufsitzenden Trichter, in dem ein durch eine Seilscheibe in Bewegung versetzter Gleitboden ähnlich wie ein Schüttelschuh der historischen Mahlgänge dieses in die Öffnung in der Tür fallen lässt. Die zulaufende Menge wird mit dem feststellbaren Handschieber dosiert.

Hinter dem Objekt steht eine helle Wand, um den Rest des Raumes zu verdecken.

## Grunddaten

Material/Technik: Glasplattennegativ  
Maße: 17,5 x 13 cm

## Ereignisse

Hergestellt wann 1930  
wer A. Wetzig, Eisengiesserei und Maschinenfabrik für  
Mühlenbau  
wo

## Schlagworte

- Fotografie

- Maschinenfabrik
- Mühlenbau

## Literatur

- Fa. A. WETZIG (o. A.): Mühlenbau. o. A.