Objekt:	Wetzig: Schrotmühle im geöffneten Zustand
Museum:	Historische Mühle von Sanssouci Maulbeerallee 5 14469 Potsdam 0331 - 55 06 851 geschaeftsstelle@muehlenvereine-online.de
Sammlung:	Fotografien der Fa. A. WETZIG
Inventarnummer:	1MMW F-487

Beschreibung

Auf dieser Werkfotografie ist eine Schrotmühle im geöffneten Zustand zu sehen. Es handelt sich um einen Vertikalgang, wie er z. B. für landwirtschaftliche Betriebe verwendet wurde. Die leicht zu öffnende Vorderwand trägt den festen Stein, ähnlich wie ein Bodenstein, so dass die Feineinstellungen und die Herausnahme zum Schärfen der Mahlsteine leicht zu bewerkstelligen sind. Die Zufuhr des Getreides geschieht über den oben aufsitzenden Trichter, in dem ein durch eine Seilscheibe in Bewegung versetzter Gleitboden ähnlich wie ein Schüttelschuh der historischen Mahlgänge dieses in die Öffnung in der Tür fallen lässt. Die zulaufende Menge wird mit dem feststellbaren Handschieber dosiert.

Hinter dem Objekt steht eine helle Wand, um den Rest des Raumes zu verdecken.

Grunddaten

Material/Technik:	Glasplattennegativ
Maße:	17,5 x 13 cm

Ereignisse

Hergestellt	wann	1930
	wer	A. Wetzig, Eisengiesserei und Maschinenfabrik für Mühlenbau
	wo	

Schlagworte

- Fotografie

- Maschinenfabrik
- Mühlenbau

Literatur

- Fa. A. WETZIG (o. A.): Mühlenbau. o. A.