

 <p>Checkpoint Bravo - Erinnerungs- und Begegnungsstätte Grenzkontrollpunkt Drewitz-Dreilinden / Kerstin Weßlau [CC BY-NC-SA]</p>	<p>Object: Sicherungskasten der Stromversorgung des Grenzübergangs</p> <p>Museum: Checkpoint Bravo - Erinnerungs- und Begegnungsstätte Grenzkontrollpunkt Drewitz-Dreilinden Albert-Einstein-Ring 45a, Ecke Stahnsdorfer Damm 14532 Kleinmachnow (Gewerbepark Europarc) 030 / 364 65 961 checkpointbravo@gmx.de</p> <p>Collection: Grenzrelikte</p> <p>Inventory number: o. Inv.</p>
--	--

## Description

Es handelt sich um Teile der Stromversorgung für die Beleuchtung wohl der Westflanke des Grenzübergangs. Die beiden Sicherungskästen wurden bei Bauarbeiten im Gewerbegebiet Europarc Dreilinden gefunden und dem Checkpoint Bravo e. V überlassen.

## Basic data

Material/Technique: Metall, Isolierung, NH-Sicherungen, Schmelzsicherungen

Measurements:

## Events

Found	When	2007
	Who	
	Where	Europarc Dreilinden
Was used	When	1969-1989
	Who	
	Where	Checkpoint Bravo

[Relationship to location]    When  
   Who  
   Where    Berlin Wall

## Keywords

- Border
- Border checkpoint
- Lighting
- Sicherungskasten
- Stromversorgung
- Todesstreifen